

### **Информация о проверках (дата проведения, результат проверки)**

23.07.2014 Государственная инспекция труда Омской области. Увеличение размера заработной платы происходит в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 "О повышении уровня заработной платы работников медицинских учреждений".

20.05.2014 Управление Россельхознадзора по Омской области - нарушения не выявлены.

27.05.2014 Управление Россельхознадзора по Омской области - нарушения не выявлены.

25.05.2014 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области- нарушение нормируемой вместимости в отделениях для проживания; - выявлены дефекты отделки в блоке 2 жилого здания социально медицинского отделения; - блок 1.2 жилого здания нарушения использования внутренней отделки стен и потолков.

13.04.2015 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области. Внеплановая проверка. Были выявлены следующие нарушения: не обеспечено соблюдение норм закладки продуктов в котел, не представлены документы подтверждающие их соблюдение (протокол исследования калорийности обеда). Учреждением устранены нарушения ранее положенного срока.

15.05.2015 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области. Плановая проверка. Предметом проверки было соблюдение обязательных требований установленных муниципальными правовыми актами. В результате проверки нарушений не выявлено.

01.06.2015 Государственная жилищная инспекция Омской области. Внеплановая проверка. Предметом проверки было соблюдение обязательных требований установленных муниципальными правовыми актами. В результате проверки нарушений Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда не выявлено.

29.05.2015 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирское управление Рос технадзора Омский отдел по контролю за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением. Выявлены нарушения: Отсутствуют инструкции по эксплуатации тепловых электроустановок, отсутствуют оперативные схемы в индивидуальных тепловых схемах, отсутствует защита систем теплоснабжения от повышения давления и т.д. Нарушения устранены.

19.02.2015 Министерство труда и социального развития Омской области Внеплановая проверка. Организация работы и соблюдения санитарно- гигиенических требований. Нарушений не выявлено.

23.10.2015 Прокуратура центрального административного округа г. Омска. Проверка по вопросам соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов и престарелых. Выявлены нарушения. Ведется работа по устранению.

08.05.2015 Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Плановая проверка. Нарушений не выявлено.

26.02.2016 Министерство имущественных отношений города Омска. Плановая проверка. Выявленные нарушения устранены.

25.03.2016 Прокуратура центрального административного округа города Омска. Плановая проверка "Соблюдение законодательства об охране окружающей среды". Выявленные нарушения устранены.

23.05.2016 Министерство труда и социального развития Омской области. Плановая комплексная проверка. Ведется работа по устранению выявленных нарушений.

23.06.2016 Омский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением. Внеплановая выездная проверка. Нарушений не выявлено.

27.12.2016 г. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области. Плановая проверка. Выявлены нарушения в части оснащения оборудованием кабинета врача-невролога. Ведется работа по устранению нарушения.

16.08.2017 г. Управление государственного автодорожного надзора по Омской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Плановая проверка. Выявлены нарушения обязательных требований (не организована сверка нарушений ПДД с органами ГИБДД, отсутствует журнал выпуска на линию исправных ТС).

17.08.2017 г. Федеральная служба по труду и занятости. Плановая проверка. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: потолки, полы и стены отдельных помещений имеют нарушения целостности, а также в жилых комнатах мебель нуждается в замене по причине изношенности.

18.08.2017 г. Главное управление региональной безопасности Омской области. Плановая проверка. Нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлено.

08.09.2017 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области. Плановая проверка. Рекомендовано обеспечить иммунизацию медицинских сотрудников против ВГА (основание: ст.5 ч.2, ст.9 ч.1 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. №157-ФЗ; ст.35 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; пп.18.1,18.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»); обеспечить контроль кратности профилактического медицинского осмотра на туберкулез сотрудников АСУ СО «Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не реже 1 раз в год (основание: п. 4.4, 4.11, 4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 октября 2003 г. N 60); обеспечить оборудование, являющееся источниками выделений влаги (2 секционные моечные ванны кухонной посуды, моечные ванны в яйцемойке) локальными вытяжными системами, что является нарушением п.4.5 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01); представить документы, подтверждающие проведение в 2016 году периодического медицинского осмотра сотрудников (в том числе медицинских

работников), работающих во вредных и (или) опасных условиях труда и в контакте с вредными и (или) опасными факторами: (заключительный акт по результатам проведения медицинского осмотра). В дальнейшем обеспечить проведение периодического медицинского осмотра в сроки в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N302Н (основание: п.8.24 СП 2.1.2.3358-16, п.15.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N302Н).

14.12.2017 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области. Плановая проверка.

Выявлены нарушения:

1) технологии приготовления винегрета, предназначенного для питания проживающих на ужин (обработка вареных овощей проводится в цехе сырой продукции), что является нарушением п.7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.8.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Нарушение было устранено в ходе проверки.

2) Часть разделочного инвентаря на пищеблоке не имеет маркировки, что является нарушением п.п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.6.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Нарушение было устранено в ходе проверки.

8.05.2018 – 11.05.2018 г. Россельхознадзор. Выявленные нарушения: партия крупы в количестве 82 кг не соответствуют ГОСТу по содержанию доброкачественного ядра мучки номеру крупы. Нарушения устранены 14 мая 2018 года (крупка уничтожена).

24.05.2018 – 25.05.2018 г. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Выявленные нарушения: суммарный учёт рабочего времени водителей составил в апреле 2018 года 176,5 часа, 183,5 часа, 192 часа. Нарушения было устранено - обеспечено соблюдение установленного законодательством РФ режима труда и отдыха водителей. Нарушение устранено, внесены изменения, вступившие в действие с 01.06.2018 года, в приказ от 09.01.2018 года № 1 «Об организации жизнедеятельности АСУСО «Куйбышевский ДИ» в 2018 году», в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 20.08.2004г. № 15 «Об утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей».

07.06.2018 – Главное управление МЧС России по Омской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

1. Заполнение проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение склада (помещения № 13, 65 на поэтажном плане первого этажа, согласно технического паспорта на здание от 18.11.2013 с инв. № 434357), не выполнено противопожарным 2-го типа (установлена металлическая дверь).

2. Помещения гостиницы (помещения № 147-150 на поэтажном плане первого

этажа, согласно технического паспорта на здание от 18.11.2013 с инв. № 434357) предусмотренное в составе объекта не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (фактически стена из пластика).

3. Помещение № 4 на поэтажном плане первого этажа, согласно технического паспорта на здание от 18.11.2013 с инв. № 434357 не защищены системой автоматической пожарной сигнализации.

4. Для отделки стен на путях эвакуации в помещении № 23 на поэтажном плане второго этажа, согласно технического паспорта на здание от 18.11.2013 с инв. № 434357 допущено применение материалов с не исследуемыми показателями по пожарной опасности (фактически пластик).

5. Для отделки потолка, стен и пола на путях эвакуации в помещении № 111 на поэтажном плане второго этажа, согласно технического паспорта на здание от 18.11.2013 с инв. № 434357 допущено применение материалов с не исследуемыми показателями по пожарной опасности (Фактически пластик).

6. Для отделки потолка и пола на путях эвакуации в помещении № 44 на поэтажном плане третьего этажа, согласно технического паспорта на здание от 18.11.2013 с инв. № 434357 допущено применение материалов с не исследуемыми показателями по пожарной опасности (фактически пластик).

7. Для отделки стен на путях эвакуации в помещении № 58 на поэтажном плане второго этажа, согласно технического паспорта на здание от 18.11.2013 с инв. № 434357 допущено применение материалов с не исследуемыми показателями по пожарной опасности (фактически пластик).

8. Заполнение проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение библиотеки (помещение № 8 на поэтажном плане второго этажа, согласно технического паспорта на здание от 18.11.2013 с инв. № 434357), не выполнено противопожарным 2-го типа (металлическая дверь).

9. По результатам испытаний на водоотдачу системы внутреннего

Противопожарного водопровода фактический расход воды на одну струю ПК № 58 (диктующий) менее 2,5 л/с (фактически 1,86 л/с, показания манометра на стволе 0,5 кг/см<sup>2</sup>). (Техническое заключение по испытанию внутреннего противопожарного водопровода № 374-3-2018 от 29.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

10. По результатам испытаний на водоотдачу системы внутреннего противопожарного водопровода Фактический расход воды на одну струю ПК № 59 менее 2,5 л/с (фактически 1,86 л/с, показания манометра на стволе 0,5 кг/см<sup>2</sup>). (Техническое заключение по испытанию внутреннего противопожарного водопровода № 374-3-2018 от 29.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

11. Пожарный гидрант № 571 находится в неисправном состоянии (Техническое заключение по испытанию внутреннего противопожарного водопровода № 375-4-2018 от 29.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

В административно-бытовом корпусе:

12. Установленные аккумуляторные батареи не обеспечивают питание системы автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 343-7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

13. Допускается параллельная прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с расстоянием до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. в месте расположения контрольно-приемных пожарных приборов (фактически 0,37, 0,4). (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 343-7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

14. Допущено расстояние менее 50 мм. при смежном расположении приемно-контрольных пожарных приборов (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 343-7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

15. Допущена совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В. с линиями напряжением 110В. и более в одном коробе (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 343-7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

16. Выбранный для организации шлейфов и соединительных линий тип кабеля не соответствует ГОСТ 31565- 2012 Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

17. Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 344-8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

18. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 344- 8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

19. Фактический уровень звука на уровне головы спящего человека в спальнях помещениях менее 70 дБА (фактически 0) (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 344-8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

Блок № 1:

20. Установленные аккумуляторные батареи не обеспечивают питание системы автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 345-7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

21. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0.5 м. до электросветильников (по периметру объекта) (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 345-7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

22. Формирование сигналов управления системой оповещения осуществляется от срабатывания одного пожарного извещателя (Техническое заключение по системы втоматической пожарной сигнализации № 345-7-2018 от 8.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

23. Шлейфы пожарной сигнализации, а также соединительные линии не выполнены с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности (Фактически на 3 этаже здания в комнате № 302 отсутствует выдача сигнала "Пожар") (Техническое заключение по системы автоматической пожарной сигнализации № 345- 7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области

24. Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 346-8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

25. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания. не обеспечивают питание электроприемников в дежурном

режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 346- 8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

26. Фактический уровень звука на уровне головы спящего человека в спальнях помещений менее 70 дБА (фактически не 1 этаже 65; на втором этаже 65; на третьем этаже 58; на четвертом этаже 59; на пятом этаже 61) (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 346- 8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

27. Установленные аккумуляторные батареи не обеспечивают питание системы автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 347-7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

Блок № 3:

28. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0.5 м. до электросветильников (медицинский пост) (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 347-7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

29. Допущено осуществление формирования сигналов управления системой оповещения от срабатывания одного пожарного извещателя (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 347-7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

30. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания. не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 348- 8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

31. Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 348-8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

32. Фактический уровень звука на уровне головы спящего человека в спальнях помещений менее 70 дБА (фактически не 1 этаже 0; на втором этаже 0; на третьем этаже 0) (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 348-8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

33. Соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 350-8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

34. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания. не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 350- 8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области)

35. Допущено уменьшение расстояния от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 350-8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

36. Фактический уровень звука на уровне головы спящего человека в спальнях помещений менее 70 дБА (фактически не 1 этаже 0; на втором этаже 58; на третьем этаже 0; на четвертом этаже 66; на пятом этаже 64) (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 350- 8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области.

Банно-прачечный комбинат:

37. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 352- 8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области.

38. В коридоре, а также в месте приема белья на расстоянии 3 м. от оповещателя фактический общий уровень звука составил менее 75 дБА (фактически 40,40 ОБА) (Техническое заключение по испытанию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. № 352-8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области

Овощехранилище:

39. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 354- 8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области

Гараж № 1:

40. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 356- 8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

Гараж № 2:

41. Шлейфы пожарной сигнализации, а также соединительные линии не выполнены условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности (фактически во всем здании характерно отсутствие выдачи сигнала "Короткое замыкание", "Неисправность", Пожар") (Техническое заключение по системы автоматической пожарной сигнализации № 357- 7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области.

42. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 356- 8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области.

43. В гараже № 2 на расстоянии 3м. от оповещателя фактический общий уровень звука составил менее 75 дБА (фактически 40 дБА) (Техническое заключение по испытанию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. № 358-8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области.

Хозяйственный блок:

44. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном

режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 359- 7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области.

45. Шлейфы пожарной сигнализации, а также соединительные линии не выполнены условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности фактически во всем здании характерно отсутствие выдачи сигнала "Короткое замыкание ", "Неисправность ", "Пожар ") (Техническое заключение по системы автоматической пожарной сигнализации № 359- 7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области.

46. В хозяйственном блоке на расстоянии 3 м. от оповещателя фактический общий уровень звука составил менее 75 дБА (фактически 40 дБА) (Техническое заключение по испытанию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. № 358-8-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области

Проходная:

47. Формирование сигналов управления системой оповещения осуществляется от срабатывания одного пожарного извещателя (Техническое заключение по системы автоматической пожарной сигнализации № 361-7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области).

48. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания. не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (Техническое заключение по испытанию системы автоматической пожарной сигнализации № 359- 7-2018 от 28.05.2018 г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Омской области.

Указанные нарушения должны быть устранены в срок до 01.06.2019 г.